

Bilag B - VVS

Eftersyns- og vedligeholdelsesinstruktion toiletter

Specifikation: Toilet – Fabrikat Laufen med s-lås. Indbygnings cisterne Geberit Duofix Basic vandskylende med 2 skyl, henholdsvis 2 og 4 liters skyl.

Eftersyn: Toiletet efterses for utæthed mellem vandfyldt cisterne og toiletskål. Eftersynet foretages visuelt ved at se om der løber vand i toiletskålen, når der ikke er skyllet og cisternen er fuld. Hvis der er mistanke om ganske svag utæthed, kan skålen tørres af indvendig og der lægges et stykke toiletpapir rundt under skyllekanten. Bliver papiret vådt, bør toiletet efterses af fagmand, for at undgå vandspild.

Vedligeholdelse : Pakninger, bundventil og svømmerventil udskiftes efter behov, konstateret ved eftersyn.
Renholdes efter behov med alm. Rengøringsmidler og toilettrens.
Ved konstateret utæthed kontakt aut. Vvs-installatør.