

Bygningsdelkort		NR:	68
Afd. Navn:	Airteam		
Afd. Nr.:	40		
Bygningsdel:	Motorspjæld - Lindab DTBU		
Område:	Overloft/Skakke		
Opdateret:	26-08-2022		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Overloft/skakke
Leverandør/fabrikat:	Lindab A/S, Skanderborgvej 244, 8260 Viby J
Entreprenør	Airteam a/s
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 34B, 8260 Viby J

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Motorspjæld	Galvaniseret stålplade	1	2022
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	10 år
Garanti	Jf. AB18

Eftersyn

Eftersynsinterval:	Årligt
Første Eftersyn:	Ved aflevering
Eftersyn:	Afprøvning af spjæld
Eftersyn udføres af en:	x

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Årligt
Første vedligehold:	Ved aflevering
Vedligehold:	x
Rengøring og midler:	x
Henvisninger:	Se datablad
Bilag:	Lindab - DTBU-spjæld
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedligehold afholdes af en:	Service tekniker

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	3.000
Vedligehold kr. / enhed	x