

Asfaltvedligehold

Gode råd til
forlængelse
af levetiden
på din asfalt

PEAB

Peab Asfalt

Sådan vedligeholder du dine asfaltbelægninger

Slidlag, såvel som bærelag, bør vedligeholdes efter nedenstående beskrivelse for at opnå optimal levetid og funktionsduelighed.

Husk desuden, at bærelag skal afdækkes i henhold til ”Almindelig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt”, hvis entreprenørens mangelansvar skal gøres gældende.

Varmepåvirkning

På varme sommerdage, hvor asfalten kan blive over 50 grader varm, er belægningen særlig følsom overfor vridskader ved skarpe drejninger og indtryksmærker fra parkerede køretøjer. Dette er specielt kritisk for nyudlagte belægninger, der stadig er helt sorte og godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det at afstrø belægningen med et tyndt lag kvartssand.

Statisk belastning

Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger, da materialet er delvist fleksibelt og derfor optager blivende deformationer ved vedvarende tryk. Dette kan forårsage indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande, skal trykfordelingen derfor udlignes ved placering på strøer eller plader.

Kemikalier

Asfalt består af sten og bitumen, som er et olieprodukt. Belægningen kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier. Al spild af olieprodukter og andre kemikalier skal derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks fjernes. Det sker bedst ved opsugning med sand, kattegrus eller savsmuld.

Tid og slid

Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og fx få stentab, slaghuller og revner. Disse skader giver adgang for vand i belægningen, og kan virke nedbrydende. Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader. Almindelig slitage kan ofte forsinkes med en forsegling af overfladen. Større reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende til de oprindelige.

Kontakt Peab Asfalt for vejledning og udførelse af reparationer.

Hovedkontor:

Peab Asfalt A/S • Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg • Telefon 8722 1500 • Fax 8722 1501 • info@peabasfalt.dk

Region Nord: Egelundvej 3
8800 Viborg • Telefon 8727 5030

Region Midt: Dortheasvej 11-13
7171 Uldum • Telefon 7567 8355

Region Syd: Mads Clausens Vej 6
6360 Tinglev • Telefon 7466 2444

Region Øst: Nordhavnsvej 2
4600 Køge • Telefon 5664 6800

Specialafdelingen: Mekuvej 1
7171 Uldum • Telefon 7640 1220

Fræsning: Dortheasvej 11-13
7171 Uldum • Telefon 7567 8355

Vejmarkering: Dortheasvej 11-13
7171 Uldum • Telefon 7567 8355