

Bygningsdelkort		NR:	2
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Opgangsdøre/Hoveddøre til lejligheder		
Område:	Opgange i blok 1		
Opdateret:	22.11.2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Opgange i blok 1
Leverandør/fabrikat:	Swedoor
Entreprenør	Klitte og Jensen A/S
Entreprenørens adresse:	Bogøvej 14, 8382 Hinnerup

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Swedoor klimadør	Træ	24	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	
Garanti	2 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	aug-22
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tømrer, producenten eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	hver 12. måned ??
Første vedligehold:	aug-22
Vedligehold:	Som regel kræves der kun rengøring , medmindre der er opstået skader eller døren har været udsat for unormal slitage. For at bevare produktets glans skal der foretages en årlig behandling med en almindelig autovoks. Det gør også rengøringen lettere. Placeringen af produktet i bygningen og klimaforhold - disse faktore påvirker produktets finish. En sydvendt dør/karm kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt dør/karm
Rengøring og midler:	Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler (ikke alkaliske), eksempelvis opvaskemiddel. Ved skimmelangreb anvendes et rengøringsmiddel der fjerner svampesporer. Brug ikke midler som kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor Overfladen fugtes nedefra og op, men rengøres oppefra og ned; ellers risikerer man, at der opstår rande. Tør efter.
Henvisninger:	
Bilag:	Swedoor - vedligeholdelsesvejledning for yderdøre
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet ifb. Med evt. udskiftning skal udføres af en professionel håndværker. Dørpladen løftes af, gummifuger skæres ud, karmskruer skrues ud, karm fjernes og ny dør isættes.
Vedligehold afholdes af en:	Faglært tømrer