

Bygningsdelkort		NR:	10
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Alumåtter ved hovedindgange		
Område:	Hovedindgange		
Opdateret:	22.11.2021		



Specifikation	
Omfang/Lokalisering:	Opgange
Leverandør/fabrikat:	Nuway / Garant tæpper
Entreprenør	Klitte og Jensen A/S
Entreprenørens adresse:	Bogøvej 14, 8382 Hinnerup

Konstruktion og materiale			
Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Alumåtter	xx	xx	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti	
Forventet levetid	xx
Garanti	xx

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	Efter behov
Første Eftersyn:	xx
Eftersyn:	xx
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tømrer, producenten eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov
Første vedligehold:	xx
Vedligehold:	Fjern måtten fra måttegraven, anvend rigeligt rent vand fra vandslange eller sprayekstraktionsmaskine, brug en hård børste til at fjerne fastsidderne smuds og skidt, rengør måttegraven og læg måtten tilbage
Rengøring og midler:	xx
Henvisninger:	Nuway rengøringsvejledning
Bilag:	Nuway rengøringsvejledning
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Måtten demonteres, og der nedlægges en ny
Vedligehold afholdes af en:	dertil egnet person

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	
Vedligehold kr. / enhed	