

Bygningsdelkort		NR:	16
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Besætning		
Område:	Facader		
Opdateret:	20-10-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Døre i facade samt til boliger
Leverandør/fabrikat:	Randi Line 18
Entreprenør	Bonne låse & sikring ApS
Entreprenørens adresse:	Sindalsvej 46, 8240 Risskov

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Dørgreb Randi Line 18 7021.00	Rustfri stål (AISI 304)	102	2021
Langskilt Randi Line 18 7290.00	Rustfri stål (AISI 304)	78	2021
Vrider/cyl.ring Randi Line 187100.01A07	Rustfri stål (AISI 304)	24	2021
Langskilt Randi Line 18 7320.02.HA	Rustfri stål (AISI 304)	24	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	Ej oplyst af leverandør
Garanti	2 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	Ej oplyst af leverandør
Første Eftersyn:	
Eftersyn:	Kontroller med passende mellemrum funktion og montering af dørgræb og beslag, og efterspænd eventuelle løse befæstigelses samt rengør produktets overflader.
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tømrer, låsesmed eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	Med passende mellemrum
Første vedligehold:	
Vedligehold:	Ja
Rengøring og midler:	Til rengøring anvendes varmt vand, mildt rengøringsmiddel, bløde børster eller syntetiske pudsesvampe. I særlige tilfælde kan anvendes polermiddel specielt egnet til rustfrit stål. Benyt aldrig skure-/stålsvampe eller stålbørster, da dette kan beskadige overfladen!
Henvisninger:	
Bilag:	Bilag 1, Bilag 2
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Kontakt fagfolk - låsesmed.
Vedligehold afholdes af en:	vicevært, faglært tømrer, låsesmed eller lignende

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	Dagsprisen (anslået kr. 750,00ex.moms)
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-