

Bygningsdelkort		NR:	20
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Broer og stier		
Område:	Broer og stier		
Opdateret:	19-10-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Broer og stier
Leverandør/fabrikat:	Moelven
Entreprenør	Vognsen og Co
Entreprenørens adresse:	Møllevej 4, Knebel

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Terrassebrædder opgjort i m2	Moelven 43*94	ca 585m2	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	30 år
Garanti	0år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	Efter leverandør ansvisning
Første Eftersyn:	
Eftersyn:	Efter leverandør ansvisning
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tømrer, producenten eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	Der foretages ingen vedligehold, da det ikke er forbehandlet og skal
Første vedligehold:	ingen
Vedligehold:	ingen
Rengøring og midler:	Kan rengøres med almindeligt vand
Henvisninger:	der henvises til vedhæftede materiale
Bilag:	ce-marke-dk, dop-thermowood-2020-1, pefc-certifikat, ydelseserklæring-tw-2018
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet ifb. Med evt. udskiftning skal udføres af en professionel håndværker. Brædde demonteres. Der monteres et nyt brædde i samme sted.
Vedligehold afholdes af en:	ingen

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	65 kr + moms pr lbm
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-