

Bygningsdelkort		NR:	26
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Glasvægge		
Område:	Boliger		
Opdateret:	16.11.2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Boliger
Leverandør/fabrikat:	Invita / Glas-solution
Entreprenør	Invita Aarhus ApS
Entreprenørens adresse:	Tilst Søndervej 100, 8381 Tilst

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Brusevægge	Glas/aluminium	93	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	25 år
Garanti	5 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	Løbende
Første Eftersyn:	Efter behov
Eftersyn:	Visuel
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tømrer, producenten eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	Løbende
Første vedligehold:	Løbende
Vedligehold:	Alm. Rengøring
Rengøring og midler:	Alm. Rengøringsmidler - OBS må IKKE indeholde slibemiddel.
Henvisninger:	
Bilag:	UNICA drift og vedligehold.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet ifb. Med evt. udskiftning bør udføres af en proffesionel håndværker.
Vedligehold afholdes af en:	Brugeren

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	Variere - prissættes ved forespørgsel.
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-