

Bygningsdelkort		NR:	31
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	fuger badeværelser og toiletter.		
Område:	badeværelser og toiletter.		
Opdateret:	25-10-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	badeværelser og toiletter.
Leverandør/fabrikat:	lip.
Entreprenør	murermester Jeppe Nørgaard ApS.
Entreprenørens adresse:	Bjeragervej21

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
vægfliser i lejlighed	lip multifuge manhattan.	xx	2021
sokkelfliser i lejlighed	lip multifuge manhattan.	xx	2021
gulvfliser i lejlighed	lip multifuge manhattan.	xx	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	30 år
Garanti	2 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	aug-22
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	faglært murer.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Løbende
Første vedligehold:	Løbende
Vedligehold:	Alm. Rengøring
Rengøring og midler:	Rengøring med lette rengøringsmidler - OBS må IKKE indeholde slibemiddel.
Henvisninger:	
Bilag:	lip_multifuge datablad.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet ifb. Med evt. udskiftning bør udføres af en proffesionel håndværker.
Vedligehold afholdes af en:	Beboeren / brugeren

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	timeløn
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-