

Bygningsdelkort		NR:	40
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	fuger		
Område:	sanitet		
Opdateret:	27.03.2019		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	toilet/bad
Leverandør/fabrikat:	Dana lim
Entreprenør	Kjellerup Vvs A/S
Entreprenørens adresse:	Hagemansvej 6A 8600 Silkeborg

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
fuge	vådrumssilicone		2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	5-15 år
Garanti	ingen

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	ingen
Første Eftersyn:	okt-22
Eftersyn:	ingen
Eftersyn udføres af en:	

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	alm rengøring
Første vedligehold:	okt-22
Vedligehold:	afvask
Rengøring og midler:	sulfo
Henvisninger:	
Bilag:	fuge
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	fuge firma
Vedligehold afholdes af en:	beboer

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	500-1000 kr pr bolig
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-