

## Forslag vedrørende

### Vaskeaftale af nedgravede affaldssystemer.

22. oktober 2021  
Tilbud nr. 210235

Mellem  
Sneglehusene

og  
Be-Low A/S  
Jellingvej 19  
9230 Svenstrup  
CVR-nr. 28654502

#### 6 stk. Helt nedgravede affaldsløsninger model MG træ/corten

For at udføre vasken kræves det at containeren er tømt kort forinden, dette vil blive kordineret mellem Be-low A/S og vicevært/renovatører.

Evt. affald som måtte være i containerne, vil blive afregnet pr. ton kr. 1.450, -

1. vask af nedgravet system, pr. fraktion: kr. 1.395,00 ex moms
2. Eftersyn med dokumentation af systemerne v/vask kan tilbydes til: kr.249,00 ex moms pr. fraktion
3. evt. fraktioner der ikke ønskes vasket i et system, kan der tilbydes vask af top/indkast: kr. 349,00 ex moms pr. system.
4. udførsel små reparationer v/vask, timepris kranbil: kr. 895,00 ex moms pr. time (der faktureres efter forbrugt tid pr. ½ time)
5. reservedele i vores sortiment, reb, reb-lås, div. bolte/møtrikker osv.: efter prislister v/Be-low (der foto dokumenteres inden/efter reparation)
6. evt. reparationer af låg dele Be-low A/S ikke kan fremskaffe, vil være betinget af at reservedele fremskaffes gennem jer, Be-low A/S kan være behjælpelig med udskiftningen
7. Evt. servicebil med montør: kr. 625,00 ex moms

#### Betaling

Priserne er ekskl. Moms.

Optrækning sker efter at service er udført.

Ved forsinket betaling betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. gang der udsendes rykkerskrivelse.

Rekvition fremsendes til Be-low A/S på [info@be-low.dk](mailto:info@be-low.dk)

## Vask indebærer pr. udførsel med vaskebil Euro 5 motor og med partikelfilter.

- ✓ Manuel rengøring af overdelen inkl. indkast
- ✓ Container løftes og der foretages manuel udvendig vask af bund af container/pose
- ✓ Evt. tømning for affald m.v. i lastbilens depotrum.
- ✓ Container/pose sænkes ned over dørn med højtryksspulehoved. Døren er monteret i kar. Container/pose løftes og rotordysser rengør containeren indvendigt.
- ✓ Brønd vaskes og suges manuelt med lang lanse med ca. 250 bar
- ✓ Dørklade spules med højtryksspuler
- ✓ Visuelt tjek om systemet er i orden.

### Underskrift

Dato:

Dato:

Be-low A/S

