

Bygningsdelkort		NR:	53
Afd. Navn:	<b>Sneglehusene, Rødbedevej 3-127</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Affaldsbeholdere</b>		
Område:	<b>Udendørs</b>		
Opdateret:	<b>22-10-2021</b>		



## Specifikation

Omfang/Lokalisering:	2 placeringer udendørs
Leverandør/fabrikat:	Be-low A/S - tlf. 98385800 mail. info@be-low.dk
Entreprenør	
Entreprenørens adresse:	

## Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Yderkerne	Beton	6	2020
Inderkerne	Stål / Tekstil	6	2021
Indkasthus	Træ / Corten Stål	6	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

## Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	1 år

<b>Eftersyn</b>	
Eftersynsinterval:	Gerne 1 gang om året i forbindelse med en vask
Første Eftersyn:	
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	Be-low A/S

<b>Vedligeholdelse</b>	
Vedligeholdelsesinterval:	1 gang årligt
Første vedligehold:	Sommer 2022
Vedligehold:	Vask af systemet
Rengøring og midler:	
Henvisninger:	
Bilag:	Brochure samt bilag på vask og Tilbud på vask
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedligehold afholdes af en:	Be-low A/S

<b>Økonomiske oplysninger:</b>	
Udskiftning kr. / enhed:	Vask af et system kr. 1.395,- pr affaldsfraktion ekskl. moms
Vedligehold kr. / enhed	