

Bygningsdelkort		NR:	55
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Akustik Sensor Trappe		
Område:	Indendørs , Bygning 1 , Trappe		
Opdateret:	26-10-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	indvendig i bygniger 1
Leverandør/fabrikat:	Helvar
Entreprenør	Mariendal EI A/S
Entreprenørens adresse:	Gjellerupvej 91, 8230 Åbyhøj

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Indbyg. År
Akustiok Sensor / Central	Helvar	2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	8 år
Garanti	AB 92

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	visuelt årligt
Første Eftersyn:	dec-21
Eftersyn:	Visuel eftersyn 1 gange årligt
Eftersyn udføres af en:	Brugeren

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	min. 1gang årligt
Første vedligehold:	dec-21
Vedligehold:	visuelt
Rengøring og midler:	Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.
Henvisninger:	Se, Databald
Bilag:	Datablad
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.
Vedligehold afholdes af en:	vicevært

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	4500
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,- + kørsel