

Bygningsdelkort		NR:	59
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Tavler		
Område:	Indendørs		
Opdateret:	26-10-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Tavler indvendig i bygniger
Leverandør/fabrikat:	Elogic
Entreprenør	Mariendal EI A/S
Entreprenørens adresse:	Gjellerupvej 91, 8230 Åbyhøj

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Indbyg. År
GruppeTavle	BoligTavle	2021
Tavle og målerrammer	9 Målerrammer + Fællestavle	2021
Tavle og målerrammer	9 Målerrammer + Fællestavle	2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	20år
Garanti	2 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	2 gange om året
Første Eftersyn:	dec-21
Eftersyn:	Visuel eftersyn 2 gange årligt
Eftersyn udføres af en:	Brugeren

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	min. 1 gang årligt
Første vedligehold:	dec-21
Vedligehold:	Thermograferes og RCD test
Rengøring og midler:	Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.
Henvisninger:	Se, Databald
Bilag:	Datablad
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.
Vedligehold afholdes af en:	vicevært / installatør

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	
Vedligehold kr. / enhed	

