

Bygningsdelkort		NR:	69
Afd. Navn:	<b>Sneglehusene, Rødbedevej 3-127</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Elevator</b>		
Område:			
Opdateret:	<b>21.10.21</b>		



## Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Elevatorer
Leverandør/fabrikat:	Otis
Entreprenør	
Entreprenørens adresse:	xxx

## Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Elevatorer	Rustfrit stål	3	2020/2021
	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

## Levetid / Garanti

Forventet levetid	25-30 år
Garanti	1 år

<b>Eftersyn</b>	
Eftersynsinterval:	4 gange om året
Første Eftersyn:	Lovpligtigt eftersyn skal ske 3 måneder efter idriftsættelsen af elevatoren
Eftersyn:	Elevatorens serviceeftersyn skal udføres af elevatoruddannet personale 4 gange pr. år. Elevatoren skal synes og faldprøves hvert 3. år i hele sin levetid af bemyndiget organ.
Eftersyn udføres af en:	Elevatoruddannet personale/Serviceмонтør

<b>Vedligeholdelse</b>	
Vedligeholdelsesinterval:	Jævnligt
Første vedligehold:	okt-21
Vedligehold:	
Rengøring og midler:	sæbeblandning. Rustfrie overflader bør behandles med et anerkendt stålplejemiddel. Trinskiner bør støvsuges for sand og skidt efter behov. Strø ikke salt direkte ind i dørene og i trinskinne ved udendørs elevator.
Henvisninger:	
Bilag:	Drift & vedligehold
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Eksempel: Arbejdet ifb. Med evt. udskiftning skal udføres af en professionel håndværker. Vinduesrammer løftes af, gummifuger skæres ud, karmskruer skrues ud, karm fjernes og nyt parti isættes. Ved skift af glas eller ramme kontaktes producenten.
Vedligehold afholdes af en:	

<b>Økonomiske oplysninger:</b>	
Udskiftning kr. / enhed:	10.000,-
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-