

Bygningsdelkort		NR:	84
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Ventilation/Rist i facade		
Område:	Teknik		
Opdateret:	22-11-2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Teknik/Facade
Leverandør/fabrikat:	Lindab a/s
Entreprenør	Airteam a/s
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausensvej 34B, 8260

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Rist i facade	Metal		2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	2 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	Vedligeholdelsesfrist
Første Eftersyn:	
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	Vedligeholdelsesfrist
Første vedligehold:	
Vedligehold:	
Rengøring og midler:	
Henvisninger:	
Bilag:	Lindab_ESNU
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet udføres af faglært håndværker, for korrekt håndtering.
Vedligehold afholdes af en:	

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	2.500,-
Vedligehold kr. / enhed	