

Bygningsdelkort		NR:	90
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Altanværn og Terrasseværn		
Område:	Facader		
Opdateret:	22.11.2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Facader
Leverandør/fabrikat:	
Entreprenør	Din Smed Søren Andersen
Entreprenørens adresse:	Sundvejen 2, 8560 kolind

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Altan værn	jern		2021
teresse værn	jern		2021

Levetid / Garanti

Forventet levetid	30 år
Garanti	5 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	okt-22
Eftersyn:	eftersyn af startende rust.
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært smed, producenten eller lignende

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	En gang om året
Første vedligehold:	okt-22
Vedligehold:	
Rengøring og midler:	
Henvisninger:	
Bilag:	Drift og vedligehold af galvaniseret emner.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Ring til en smed
Vedligehold afholdes af en:	En smed

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	10.000,-
Vedligehold kr. / enhed	50,- til 100,-