

Bygningsdelkort		NR:	91
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Værn i trappeopgang		
Område:	Trappeopgang		
Opdateret:	24.11.2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Opgang
Leverandør/fabrikat:	Møllers Smed- & Maskinværksted.
Entreprenør	Leth Beton a/s
Entreprenørens adresse:	Rishøjvej 26, 7755 Bedsted

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Gelænder type 2	Profiljern		2020
Lakeret	Pulverlak		
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	30 år
Garanti	2 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	1 gang om året.
Første Eftersyn:	aug-22
Eftersyn:	Skader på lak og håndlister.
Eftersyn udføres af en:	Vicevært.

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	Årligt
Første vedligehold:	
Vedligehold:	Rengøring og evt. rep lak.
Rengøring og midler:	Følg Rådgivning om afvaskning af pulveroverflader.
Henvisninger:	Rådgivning om afvaskning af pulveroverflader.
Bilag:	Rådgivning om afvaskning af pulveroverflader.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedligehold afholdes af en:	Vicevært

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	
Vedligehold kr. / enhed	