

<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	97
Afd. Navn:	<b>Sneglehusene, Rødbedevej 3-127</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Tagkonstruktion</b>		
Område:	<b>Tagafvanding</b>		
Opdateret:	<b>20.10.2021</b>		



## Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Tagfladen
Leverandør/fabrikat:	Mul10 Metal
Entreprenør	Skantag A/S
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

## Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Tagbrønde	PV25 - vinkeltagbrønd	102	2020
Tagbrønde	Mul10 tagbrønd 110mm til pap	18	2020

## Levetid / Garanti

Forventet levetid	15 år
Garanti	5 år

## Eftersyn

Eftersynsinterval:	2 gange om året.
Første Eftersyn:	apr-22
Eftersyn:	Afløbet skal holdes fri for blade osv. Vi anbefaler at bladfanget tilses og renses mindst to gange årligt (forår og efterår).
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

## Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	hver 6. måned
Første vedligehold:	apr-22
Vedligehold:	Taget bør generelt efterses for snavs og blade Afløbet skal holdes fri for blade osv.
Rengøring og midler:	Vi anbefaler at bladfanget tilses og renses mindst to gange årligt (forår og efterår).
Henvisninger:	
Bilag:	Mul10-tagbrønd med tekst og PV25-vinkeltagbrønd
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Ret henvendelse til faguddannet tagdækker
Vedligehold afholdes af en:	vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

## Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	
Vedligehold kr. / enhed	