


<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	001 VVS
Afd. Navn:	<b>Svinget</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Blandingsbatterier</b>		
Område:	<b>Badeværelser og køkkener</b>		
Opdateret:	<b>11-04-2022</b>		



### Specifikation

Omfang/Lokalisering:	I alle badeværelser og køkkener
Leverandør/fabrikat:	Lemvig-Muller / Børma
Entreprenør	Bravida Danmark A/S
Entreprenørens adresse:	Industrivej 10, 8660 Skanderborg

### Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Brusermostat Børma Geometry	VVS nr. 722247.104	84	2022
Køkkenarmatur Børma A1	VVS nr. 705721.104	65	2022
Håndvask armatur Børma A1	VVS nr. 701921.104	84	2022
Brusesæt Børma M1 Idealrain	VVS nr. 737676.314	84	2022
Afspærringsventil ved armatur Arcofix	VVS nr. 744388126/744426.023	300	2022

### Levetid / Garanti

Forventet levetid	10 år
Garanti	1 år

### Eftersyn

Eftersynsinterval:	2 gange år
Første Eftersyn:	1/2 år efter ibrugtagning
Eftersyn:	Kontrol af tæthed mod dryp samt rensning af perlator
Eftersyn udføres af en:	Beboer

### Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov konstateret ved eftersyn
Første vedligehold:	Efter behov konstateret ved eftersyn
Vedligehold:	Rensning af perlator
Rengøring og midler:	Almindelige rengøringsmidler uden slibemidler
Henvisninger:	Vedlagte datablade
Bilag:	Bilag A VVS - blandingsbatterier
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Udføres af autoriseret vvs firma
Vedligehold afholdes af en:	Evt. reparation udføres af autoriseret vvs firma

### Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	ca. 2000,00 kr
Vedligehold kr. / enhed	ca. 1500,00 kr