

Bygningsdelkort		NR:	004 VVS	
Afd. Navn:	Svinget			
Afd. Nr.:				
Bygningsdel:	Varmeinstallation			
Område:	Alle bygninger			
Opdateret:	11-04-2022			

Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Alle bygninger
Leverandør/fabrikat:	Lemvig-Muller / Redan/Roth
Entreprenør	Bravida Danmark A/S
Entreprenørens adresse:	Industrivej 10, 8660 Skanderborg

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Fjernvarmeunit Danfoss Redan	XB06H40 145B5183	64	2022
Gulvvarmestyring Roth Touchline	VVS nr.466397.xxx	18	2022
Radiatortermostat Danfoss RA 2990	vvs nr. 403222.100	ca. 500	2022
Radiator Purmo Compact CV2	vvs nr. 328763.xxx	ca. 500	2022
Afspærringsventiler Petinaroli 51 L	vvs nr. 427911.xxx	ca.200	2022

Levetid / Garanti

Forventet levetid	10 år
Garanti	1 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	2 gange årligt
Første Eftersyn:	1/2 år efter ibrugtagning
Eftersyn:	Kontrol af tæthed - funktion og afkøling
Eftersyn udføres af en:	Vicevært

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov konstateret ved eftersyn
Første vedligehold:	Efter behov konstateret ved eftersyn
Vedligehold:	Almindelig rengøring
Rengøring og midler:	Almindelige rengøringsmidler uden slibemidler
Henvisninger:	Vedlagte datablade
Bilag:	Datablade
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Udføres af autoriseret vvs firma
Vedligehold afholdes af en:	Evt. reparation udføres af autoriseret vvs firma

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	20.000,00 kr
Vedligehold kr. / enhed	ca. 4.500,00 kr