


<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	003 VVS	
Afd. Navn:	<b>Svinget</b>			
Afd. Nr.:				
Bygningsdel:	<b>Vandinstallation</b>			
Område:	<b>Alle bygninger</b>			
Opdateret:	<b>11-04-2022</b>			

### Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Alle bygninger
Leverandør/fabrikat:	Lemvig-Muller / Uponor
Entreprenør	Bravida Danmark A/S
Entreprenørens adresse:	Industrivej 10, 8660 Skanderborg

### Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Hovedrør Uponor MLC alupex	vvs nr. 087306.xxx	xx	2022
Fittings Uponor MLC alupex	vvs nr. 087306.xxx	xx	2022
Pexrør - Uponor 16 mm	vvs nr. 617063.100	xx	2022
Koblingsdåser Uponor 16 mm Q+E	vvs nr. 087326.xxx	ca. 500	2022
Afspærringsventiler Unite rustfri stål	vvs nr. 418118.7xx	ca.200	2022

### Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	5 år

### Eftersyn

Eftersynsinterval:	2 gange årligt
Første Eftersyn:	1/2 år efter ibrugtagning
Eftersyn:	Kontrol af tæthed - vandur må ikke bevæge sig når installationen ikke bruges.
Eftersyn udføres af en:	Beboer

### Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov konstateret ved eftersyn
Første vedligehold:	Efter behov konstateret ved eftersyn
Vedligehold:	Almindelig rengøring
Rengøring og midler:	Almindelige rengøringsmidler uden slibemidler
Henvisninger:	Vedlagte datablade
Bilag:	Ingen
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Udføres af autoriseret vvs firma
Vedligehold afholdes af en:	Evt. reparation udføres af autoriseret vvs firma

### Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	10.000,00 kr
Vedligehold kr. / enhed	ca. 1.500,00 kr