

Bygningsdelkort**NR:****23**

Afd. Navn:	Svinget
Afd. Nr.:	
Bygningsdel:	Gummifuge badeværelser
Område:	Boliger
Opdateret:	25.10.2022

**Specifikation**

Omfang/Lokalisering:	Boliger
Leverandør/fabrikat:	LIP
Entreprenør	Byens Murer
Entreprenørens adresse:	Banegårdsgade 25 A, 1. - 8300 Odder

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg.
Gummifuge	Koksgrå		2021 - 2

Levetid / Garanti

Forventet levetid	5 år
Garanti	1 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	1 gang om året
Første Eftersyn:	
Eftersyn:	Observer smidighed og vedhæftning. Fuge skal udskiftes ved manglende smidighed eller vedhæftning. Der henvises til Driftsvejledning for fuge udarbejdet af FSO.
Eftersyn udføres af en:	Maler


Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	1 år
Første vedligehold:	
Vedligehold:	Alm. Rengøring
Rengøring og midler:	
Henvisninger:	

Bilag:	Navnet på Bilagene, som er et datablad og vejledning fra producenten
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Udskiftningen foregår ved udkæring af eksisterende siliconefuger og omfugning med LIP Sanitetssilicone mm på bagfyld, som f.eks. 6 mm nylonfugesnor, skum eller sliptape.
Vedligehold afholdes af en:	Beboeren / brugeren


Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	120 kr./tube
Vedligehold kr. / enhed	




År

2022



es ved
i øvrigt til



fra

ed min. 6
-profil

