


Bygningsdelkort		NR:	65
Afd. Navn:	Svinget		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Rist i facade		
Område:	Boliger		
Opdateret:	25.10.2022		



## Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Boliger
Leverandør/fabrikat:	Lindab
Entreprenør	Airteam
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 34B, 8260 Viby J

## Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
YGC Ydervægsrist	Lakeret, galvaniseret stål		2021 - 2022

## Levetid / Garanti

Forventet levetid	10-30 år
Garanti	2 år

## Eftersyn

Eftersynsinterval:	1 gang om året
Første Eftersyn:	
Eftersyn:	Risten efterses for skidt og snavs som kan reducere kapaciteten
Eftersyn udføres af en:	Fagperson

## Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	hvert 1 år
Første vedligehold:	
Vedligehold:	Alm. Rengøring
Rengøring og midler:	Alm. Rengøringsmidler - OBS må IKKE indeholde slibemiddel.
Henvisninger:	
Bilag:	
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Arbejdet ifb. Med evt. større repratiner bør udføres af en professionel
Vedligehold afholdes af en:	Beboeren / brugeren

## Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	100-350 kr - variende efter type
Vedligehold kr. / enhed	