


Bygningsdelkort		NR:	78
Afd. Navn:	<b>Svinget</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Pulterrum</b>		
Område:	<b>Kælder</b>		
Opdateret:	<b>23-11-2022</b>		



## Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Kælder
Leverandør/fabrikat:	Troax
Entreprenør	Troax Denmark A/S
Entreprenørens adresse:	Elektronvej 6, 2670 Greve

## Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Troax Classic	xx	xx	2022
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

## Levetid / Garanti

Forventet levetid	20 år
Garanti	0 år

## Eftersyn

Eftersynsinterval:	
Første Eftersyn:	
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	

## Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	hver 6. måned
Første vedligehold:	maj-22
Vedligehold:	Tilse hængslerne med olie
Rengøring og midler:	Støv m.m. kan fjernes med en kost eller aftørres med en klud når behov opstår.
Henvisninger:	
Bilag:	
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedligehold afholdes af en:	Vicevært

## Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	
Vedligehold kr. / enhed	