


Bygningsdelkort		NR:	13
Afd. Navn:	Svinget		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Postkasser		
Område:			
Opdateret:			



Specifikation	
Omfang/Lokalisering:	Blok A + B + C
Leverandør/fabrikat:	Allux
Entreprenør	Wils A/S
Entreprenørens adresse:	Sinding Hedevej 117B, 8600 Silkeborg

Konstruktion og materiale			
Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Postkassesystemer	Allux	64	2022

Levetid / Garanti	
Forventet levetid	x
Garanti	5 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	Ikke relevant
Første Eftersyn:	Ikke relevant
Eftersyn:	Ikke relevant
Eftersyn udføres af en:	Ikke relevant

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	Ikke relevant
Første vedligehold:	Ikke relevant
Vedligehold:	Se datablad
Rengøring og midler:	Se datablad
Henvisninger:	Se datablad
Bilag:	Mappe omkring postkasser
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedligehold afholdes af en:	Ikke relevant

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	1.000 kr./postkasse excl. lås
Vedligehold kr. / enhed	