


Bygningsdelkort		NR:	4
Afd. Navn:	Svinget		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Trægulve		
Område:			
Opdateret:			



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Blok A + B + C
Leverandør/fabrikat:	Moland
Entreprenør	Wils A/S
Entreprenørens adresse:	Sinding Hedevej 117B, 8600 Silkeborg

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Svømmende og opstrøede gulve	Egetræ	ca. 4000 m2	2021/2022

Levetid / Garanti

Forventet levetid	x
Garanti	5 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	Efter behov
Første Eftersyn:	1 års eftersyn
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	Tømrer

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov
Første vedligehold:	1 års eftersyn
Vedligehold:	
Rengøring og midler:	Se datablad
Henvisninger:	Se datablad
Bilag:	Mappe omkring trægulve
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Vurdering efter tilsyn
Vedligehold afholdes af en:	Tømrer

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	900 kr./m2
Vedligehold kr. / enhed	