


Bygningsdelkort		NR:	42
Afd. Navn:	Svinget		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Sanitet/spejle		
Område:	Indvendigt		
Opdateret:	23-11-2022		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Bad/toilet
Leverandør/fabrikat:	AGC
Entreprenør	Bravida
Entreprenørens adresse:	True Møllevej 7, 8381 Tilst

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
AGC Mirox (Safe+)	Spejl - Glas		2022
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	15-20 år
Garanti	2 år

Eftersyn

Eftersynsinterval:	Ingen
Første Eftersyn:	okt-23
Eftersyn:	ingen
Eftersyn udføres af en:	

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Ved behov
Første vedligehold:	jan-23
Vedligehold:	Afvask
Rengøring og midler:	Kan fjernes med vand og sæbe, eller glasrens. Der må ikke anvendes sæbe med slibe eller poleringsmiddel
Henvisninger:	
Bilag:	Se vedhæftede bilag
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Udføres af VVS, vicevært, eller fagperson
Vedligehold afholdes af en:	Beboer eller fagperson

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	
Vedligehold kr. / enhed	