


<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	9
Afd. Navn:	<b>Svinget</b>		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	<b>Isolering bag facader</b>		
Område:			
Opdateret:			



### Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Blok A + B + C
Leverandør/fabrikat:	Rockwool
Entreprenør	Wils A/S
Entreprenørens adresse:	Sinding Hedevej 117B, 8600 Silkeborg

### Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Facadeisolering	Rockwool A-batts og Ventibatts	Ca. 2.000 m2	2021/2022

### Levetid / Garanti

Forventet levetid	x
Garanti	5 år

### Eftersyn

Eftersynsinterval:	Ikke relevant
Første Eftersyn:	Ikke relevant
Eftersyn:	
Eftersyn udføres af en:	Tømrer

### Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	Ikke relevant
Første vedligehold:	Ikke relevant
Vedligehold:	Se datablad
Rengøring og midler:	Se datablad
Henvisninger:	Se datablad
Bilag:	Mappe omkring facadeisolering
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedligehold afholdes af en:	Tømrer

### Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	Fra 2.000 kr./m2, men skal vurderes i det enkelte tilfælde
Vedligehold kr. / enhed	