


Bygningsdelkort		NR:	62	
Afd. Navn:	Svinget			
Afd. Nr.:				
Bygningsdel:	Elevator			
Område:	Foyer			
Opdateret:	24.03.2022			

Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Foyer
Leverandør/fabrikat:	Otis Gien - Genesis GF0882CG
Entreprenør	Otis A/S
Entreprenørens adresse:	Ellekær 9A, 2730 Herlev

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Elevator (38N0A043-38N0A048)	Komplet anlæg	6	2022
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid	25-30 år alt efter vedligeholdelse
Garanti	1 år fra idriftsættelse

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	Hver 3. måned
Første Eftersyn:	Min. 3 måneder efter idriftsættelse af elevatoren
Eftersyn:	Elevatoren skal synes og faldprøves hvert 3. år i hele elevatorens levetid af bemyndiget organ
Eftersyn udføres af en:	Elevatoruddannet personale

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	4 gange årligt
Første vedligehold:	Min. 3 måneder efter idriftsættelse af elevatoren
Vedligehold:	Efter behov/jævnligt
Rengøring og midler:	Alle overflader i elevatorstolen kan rengøres med mild sæbeblanding. Rustfrie overflader bør behandles med et anerkendt stålplejemiddel. Trinskinne bør støvsuges for sand og skidt efter behov. Strø ikke sand direkte ind i dørene og i trinskinne ved udendørs elevator.
Henvisninger:	Otis Drift & Vedligeholdelse
Bilag:	Otis Drift & Vedligeholdelse
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Koordineres med det elevatorfirma som på det givne tidspunkt har serviceaftalen
Vedligehold afholdes af en:	Elevatoruddannet personale

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	Ukendt. I forhold til opgavens daværende størrelse, og kundens ønske, kan der inhentes tilbud fra Otis A/S (Full replacement eller reovering)
Vedligehold kr. / enhed	Såfremt dette ønskes kan et tilbud fremsendes