


| | | | |
|------------------------|----------------|------------|----|
| Bygningsdelkort | | NR: | 71 |
| Afd. Navn: | Svinget | | |
| Afd. Nr.: | | | |
| Bygningsdel: | Altaner + værn | | |
| Område: | Udendørs | | |
| Opdateret: | 22-10-2022 | | |



Specifikation

| | |
|-------------------------|---|
| Omfang/Lokalisering: | Facader |
| Leverandør/fabrikat: | Altaner: Præfabrikeret // Glas: Glascom |
| Entreprenør | Din Smed - Søren Andersen |
| Entreprenørens adresse: | Sundvejen 2, 8560 Kolind |

Konstruktion og materiale

| Konstruktion | Materiale | Antal | Indbyg. År |
|--------------|-----------|-------|------------|
| Altanværn | | | 2022 |
| Glas | | | 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Levetid / Garanti

| | |
|-------------------|-------|
| Forventet levetid | 30 år |
| Garanti | 5 år |

| Eftersyn | |
|-------------------------|--|
| Eftersynsinterval: | Årligt |
| Første Eftersyn: | okt-23 |
| Eftersyn: | Eftersyn af startende rust |
| Eftersyn udføres af en: | vicevært, faglært smed, producenten eller lignende |

| Vedligeholdelse | |
|-------------------------------------|---|
| Vedligeholdelsesinterval: | Årligt |
| Første vedligehold: | okt-23 |
| Vedligehold: | |
| Rengøring og midler: | Glas kan rengøres med vand |
| Henvisninger: | |
| Bilag: | Se bilag - Drift og vedligehold af galvaniseret emner |
| Fremgangsmåde ved evt. udskiftning: | Ring til en smed |
| Vedligehold afholdes af en: | En smed |

| Økonomiske oplysninger: | |
|--------------------------------|--|
| Udskiftning kr. / enhed: | |
| Vedligehold kr. / enhed | |